



Посмотреть  
на сайте

Отчёт от 19 июня 2024 года

# SKODA OCTAVIA, 2018

VIN: XW8AN2NE3JH037542

Номер кузова:

XW8AN2NE3JH037542

Номер двигателя: 520836

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9917029724

Год выпуска: 2018

Тип ТС: Легковой седан

Цвет: Белый-желтый-серый

Объём двигателя: 1 598 см<sup>3</sup>

Мощность: 110 л.с.

Последний пробег: 275 467 км

Предыдущие госномера:  
K209KH799

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

## Недостатки

- ❗ В залоге до 14 июля 2025 года
- ❗ Был в ДТП
- ❗ Есть расчёты стоимости ремонта
- ❗ Было разрешение на работу в такси

## Прочее

- ℹ Найдено 1 арбитражное дело
- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ 9 записей в истории эксплуатации
- ℹ Пробег — 275 467 км
- ℹ 3 техосмотра

## Преимущества

- ✅ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✅ Нет сведений о розыске
- ✅ 1 владелец по ПТС
- ✅ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✅ Нет сведений об участии в торгах
- ✅ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✅ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

### ✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

### ✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

### ! В залоге до 14 июля 2025 года

Если заложенное авто продадут без согласия банка, сделку могут признать недействительной, а машину — забрать. Перед покупкой убедитесь, что продавец погасил долг.

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 19.06.2024 17:23.

Источник: Федеральная нотариальная палата (ФНП)

Дата возникновения залога: 16 июля 2018 года

Дата завершения залога: 14 июля 2025 года

Залогодержатель: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

### ✓ 1 владелец по ПТС

Период владения: 31 июля 2018 — 12 августа 2023

Срок владения: 5 лет

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

## ! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

**5 августа 2021 года в 08:40**

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

## Общие данные ДТП

Освещение: Светлое время суток


Погода: Ясно

Состояние проезжей части: Сухое

Число водителей и пассажиров: 2

Число раненых: 1

Число погибших: 0



## SKODA OCTAVIA — автомобиль из отчёта

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

### Водитель

Степень тяжести последствий: Не пострадал

Нарушения ПДД: Нет нарушений


### Повреждения

двери правые, зеркало правое, крылья правые

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

### Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## УАМАНА — другой участник

Оставление автомобилем места ДТП: Осталось на месте ДТП

### Водитель

Степень тяжести последствий: Раненый, находящийся (находившийся) на амбулаторном лечении, либо в условиях дневного стационара

Нарушения ПДД: Несоблюдение требований ОСАГО

### Повреждения

бензобак

обтекатель передний

радиатор

масляный радиатор


руль

подножки

Больше данных о повреждениях могут быть в [отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты

### Технические неисправности в момент ДТП

Технические неисправности отсутствуют



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

23 ноября 2021 года в 22:50

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3

## SKODA OCTAVIA — автомобиль из отчёта

### Повреждения

Левое заднее крыло

Капот

Правая задняя часть бампера


Левая задняя часть бампера

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Багажник

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

## Hyundai Solaris — другой участник


### Повреждения

Багажник

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

## Kia Rio — другой участник


### Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля



## **! Есть расчёты стоимости ремонта**

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

### **10 февраля 2020 года**

Стоимость ремонта: 50 000 – 75 000 ₽

#### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 10 000 – 20 000 ₽

Стоимость механических работ: до 10 000 ₽

Стоимость запасных частей: 40 000 – 50 000 ₽

Общая стоимость: 50 000 – 75 000 ₽

#### **Окраска новой детали**

КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

#### **Замена**

НАКЛ РЕШЁТКИ РАД-РА5Е0853761С 2ZZ

НАКЛ РЕШЁТКИ РАД-РА5Е0853653А ZD4

КАПОТ5Е0823031В

ФАРА ПР В СБОРЕ5Е1941016С

РЕШЕТКА РАДИАТОРА - С/У

НАКЛАДКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА - С/У

КАПОТ - С/У

КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ

ФАРА П ПР - ЗАМ

ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ

#### **Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У

#### **Антикоррозийная обработка**

КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛЬ/И АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

КАПОТ - АНТИКОР. ОБРАБОТКА СКР. ПОЛОСТЕЙ

КАПОТА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

**9 декабря 2021 года**

Стоимость ремонта: 300 000 – 400 000 ₽

### **Детализация стоимости**

Стоимость окраски: 40 000 – 50 000 ₽

Стоимость механических работ: 30 000 – 40 000 ₽

Стоимость запасных частей: 300 000 – 400 000 ₽

Общая стоимость: 300 000 – 400 000 ₽

### **Ремонт**

КРЫЛО П ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

БОКОВИНА З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

КРЫЛО П ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

ПАН КРЕП ФОНАРЯ З ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

БОКОВИНА З ЛОТРЕМОНТИРОВАТЬ

ПАН КРЕП ФОНАРЯ З ПРОТРЕМОНТИРОВАТЬ

### **Проверка**

ГАБАР ФОНАРЬ З ПР

### **Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)**

КРЫЛО П ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

КРЫЛО П ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

БОКОВИНА З ЛРЕМ.ОКРАСКА <50%

БОКОВИНА З ПРРЕМ.ОКРАСКА <50%

### **Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)**

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ПОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА ЗОКРАСКА НОВ.ДЕТ. K1R

### **Окраска новой детали**

КАПОТОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

ЩИТОК ЗАДКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

КРЫШКА БАГАЖНИКАОКР ДЛЯ НОВ.ДЕТ.ЭТ I

### **Замена**

НОМЕРНОЙ ЗНАК ПБН\*

ТРОСИК КРЫШКИ П

РАМКА НОМЕРН ЗНАКА ПБН\*

ФАРА Л В СБОРЕ5E1941015C

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П5EU807221Q

ФАРА ПР В СБОРЕ5E1941016C

ВЕНТИЛЯЦ РЕШЕТКА П5E0853677L 9B9

ЗАГЛУШИНА КРЫЛА Л

КРОНШ КРЕП БАМПЕРА П5E0807109F

ЗАГЛУШИНА КРЫЛА ПР

АБСОРБЕР БАМПЕРА П5E0807248D

ЗАМКОВАЯ ПАНЕЛЬ П5EU805588B

НАКЛ РЕШЁТКИ РАД-РА5E0853761C 2ZZ

К-Т КЛЕЯ КРЫЛО П ЛД 180003M2

ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА5E0853343

УПЛ ВНУТ ДВЕРЬ З Л

НАКЛ РЕШЁТКИ РАД-РА5E0853653A 9B9

УПЛ ВНУТ ДВЕРЬ З ПР

ЭМБЛЕМА ПЗV0853621A FOD

ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА 35EU807421B

КАПОТ5E0823031B

СПОЙЛЕР БАМПЕРА 35E5807521

ЗАМОК КАПОТА5E0823509B

КРЕП ПЛАНК Л БАМП 35E5807863

ОПОРА КАПОТА

КРЕП ПЛАНК ПР БАМП 35E5807864

УСИЛИТ БАМПЕРА 35E5807305C	ЗВ СИГНАЛ (ВЫС ТОН)
НАП НАР Л БАМПЕР ЗДН	ОБЛИЦОВКА НИЖ ЛЕВ5E0825205F
НАПР НАР ПР БАМП ЗДН	ОБЛИЦОВКА НИЖ ЛЕВРАЗОБР-СОБР/ЗАМЕН.
ЩИТОК ЗАДКА5E5813301B	ТЯГА КАПОТА П - С/У
БАЛКА ОСНОВ КУЗОВА 35E5813309	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - ЗАМЕНИТЬ
КРЫШКА БАГАЖНИКА5EU827023A	КАПОТ - С/У
ЭМБЛЕМА 33V0853621A FOD	КАПОТ - ЗАМЕНИТЬ
НАДП ПРОИЗДИТЕЛЯ 35JA853687 2ZZ	ФАРА П Л - ЗАМ
НАДПИСЬ 35E0853687 2ZZ+	ФАРА П ПР - ЗАМ
К-Т КЛЕЯ Д/СТЕКЛА 3D 004660M2	ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
ОЧИЩАЮЩИЙ РАСТВОРD 00940104	БАЛКУ ЗАМКА П СНЯТЬ/УСТАН
АКТИВАТОР СТЕКЛА 3D 181802M1	ОБЛИЦ ОТБОРТ КРЫЛА П ПР С/У
ПРАЙМЕР ЗАДН СТЕКЛОD 00920002	УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ З Л - С/У
ОБРЕЗНАЯ НИТЬ357853999B	УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ З ПР - С/У
АПЛИКАТОРD 00950025	ОБЛИЦОВКА А-СТОЙКИ Н Л - С/У
АПЛИКАТОРD 00950025	ПЛЁНКА БОКОВИНЫ ЛЕВ НАКЛЕИТЬ
ДЕМПФЕР-ОТБОЙНИК1T0845237	ПЛЁНКА БОКОВИНЫ ПРАВ НАКЛЕИТЬ
ГАБАР ФОНАРЬ З Л5E5945111B	ПЛЕНКА БОКОВИНЫ Л/ПР - НАКЛЕИТЬ ДОП РАБ
ПЛЕНКА БОКОВИНА З Л5E0807905A	ЩИТОК ЗАДКА - ДЕТАЛИ СНЯТЬ
ПЛЕНКА БОКОВИНА З ПР5E0807906A	ЩИТОК ЗАДКА - ЗАМЕНИТЬ
РЕШЁТКА ОТДУШИНЫ Л	ЗАМЫК ПАНЕЛЬ З ДЕТАЛИ МОНТИРОВАТЬ
РЕШЁТКА ОТДУШИНЫ ПР	ФОНАРЬ З Л - ЗАМ (СН)
ПАНЕЛЬ ПОЛА З ПР5E0825205G	ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - ЗАМЕНИТЬ
КОНДЕНСАТОР5Q0816411AR	КРЫШКА БАГАЖНИКА - С/У
ШЛАНГ ИСПАРИТ/КОНДИЦ5Q0820741B	КРЫШКА БАГАЖНИКА - ЗАМ (СНЯТА)
БАГАЖНАЯ КРЫШКА	СИСТЕМА ВЫПУСКА ОГ - ОТСОЕД-/ЗАКРЕПИТЬ
НАСТИЛ БАГАЖНИКА ЗДН+	ГЛУШИТЕЛЬ З - С/У
КРЕПЛЕНИЕ ИНСТРУМ	ГЛУШИТЕЛЬ ЗАМЕНИТЬ (СНЯТ)
ОТРАЖ ВОЗД Л РАД-РА5E0121283B	ВПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД С/У
ОТРАЖАТ ВОЗД РАД-РА5E0121284B	КОНДЕНСАТОР - С/У
ВЗД-ВОД ВСАС ВОЗД З	ТРУБОПРОВОД КОНДЕНСАТОР/ИСПАРИТЕЛЬ С/У
БАНКА ГЛУШИТЕЛЯ 35E0253609Q	ХЛАДАГЕНТ - СЛИТЬ/ЗАЛИТЬ
ЗВ СИГНАЛ (НИЗ ТОН)	

**Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)**

Т/С НА СТАПЕЛЬ - ПОСТАВИТЬ/СНЯТЬ	ПОДКРЫЛОК З Л - С/У
КУЗОВ НА СТАПЕЛЕ - ЗАМЕРИТЬ	ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У
АКБ С/У	ТОПЛИВНЫЙ БАК - С/У
АКБ - С/У	РАДИАТОР - С/У
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА - ПРОКАЧАТЬ
КРЫЛО П Л С-У	4 КОЛЕСА - С/У
ФИКСАТОР ЗАМКА З Л - С/У	ЗАДНИЙ МОСТ - С/У
ФИКСАТОР ЗАМКА ЗДН СДВИЖНОЙ ДВЕРИ С/У	ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У

### **Антикоррозийная обработка**

КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛЬ/И АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА  
КАПОТ - АНТИКОР. ОБРАБОТКА СКР. ПОЛОСТЕЙ  
ЗАДН ДВЕРЬ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА  
БОКОВИНА З Л АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА  
БОКОВИНА З ПР АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА  
ПАНЕЛЬ ЗАДКА АНТИКОРРОЗ. ЗАЩИТА ПОЛОСТИ  
КРЫЛО П Л АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА  
КРЫЛО П ПР АНТИКОРРОЗ ЗАЩИТА

КАПОТА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ  
КРЫЛО П ЛА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ  
КРЫЛО П ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ  
ЩИТОК ЗАДКАА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ  
БАЛКА ОСНОВ КУЗОВА ЗА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ  
КРЫШКА БАГАЖНИКАА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ  
БОКОВИНА З ЛА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ  
БОКОВИНА З ПРА/К ОБРАБ ПОЛОСТЕЙ

### ✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

### ✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

### **Не найдены сведения о диагностике**

Наши партнёры не осматривали автомобиль. Чтобы проверить его на скрытые дефекты — от состояния кузова и салона до электрики и вентиляции, закажите выездную диагностику.

### ❗ **Было разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

#### **Разрешение от 16 января 2020 года**

Регион выдачи: Московская область

Номер разрешения: 302683

Статус разрешения: Неактивно

Окончание действия разрешения: 15 января 2025 года

### ✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

### ✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

## **i** Найдено 1 арбитражное дело

Участие автомобиля в актуальном арбитражном деле может повлечь наложение ограничения на его продажу в будущем. Если ограничение есть, то оно отображается в блоке [«Ограничения на регистрацию»](#).

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

### **О включении требований в реестр требований кредиторов**

Дата регистрации дела: 5 июня 2024 г.

Наименование суда: АС города Москвы

Тип судебного дела: Определение

Судебное дело: [A40-291724/2023](#)

## **✓ Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

## **i** Не продавался на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

### **Авито Оценка — 1 035 700 ₽**

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 750 000 — 1 900 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 963 200 — 1 128 900 ₽

## 9 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 9 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Период владения:  
31 июля 2018 — 12 августа 2023

Срок владения:  
5 лет

Тип владельца:  
Физическое лицо

Место регистрации:  
Москва

### Первичная регистрация

31 июля 2018 • Данные о регистрации • Москва

### Регистрационное действие: Замена кузова, двигателя или шасси, изменение цвета или конструкции

9 января 2020 • Данные о регистрации • Московская область

### Прохождение технического осмотра

20 января 2020 • Пробег 50 000 км • Данные о техосмотре

### Расчет стоимости ремонта

10 февраля 2020 • Пробег 72 254 км • Audatex

### Прохождение технического осмотра

12 августа 2020 • Пробег 75 032 км • Данные о техосмотре

### ДТП

5 августа 2021 • Данные о ДТП • Москва

### ДТП

23 ноября 2021 • Данные о ДТП • Москва

### Расчет стоимости ремонта


9 декабря 2021 • Пробег 231 221 км • Audatex

### Прохождение технического осмотра

6 июля 2022 • Пробег 275 467 км • Данные о техосмотре

## Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 275 467 км.



1 владелец

## 3 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

### 20 января 2020 года

Пробег: 50 000 км

### 12 августа 2020 года

Пробег: 75 032 км

### 6 июля 2022 года

Пробег: 275 467 км

Действителен: До 6 июля 2023 года

Номер диагностической карты: 100911022201135

## ✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 155 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

## Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

## Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

## Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

## Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

## Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Octavia

Дата производства: 25.06.2018

Модельный год: 2018

Период производства: 2018 - 2021

Двигатель: CWVA

Двигатель: 1600CC / 110hp / 81kW SRE

Тип коробки передач: SGN(6A)

Код цвета салона: HA



Посмотреть  
все опции  
VIN на  
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.