

По адресу: Мартеновская ул., 7

лист 19

Квартира N 33

Последнее обследование 3.03.1957

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	П л о щ а д и						Вы- со- та
			без летних	в т.ч. (жилая)		л е т н и х			
				основ.	вспом.	лодж.	балк.	проч.	
3	1	жилая изолирова	12,2	12,2					300
	2	жилая изолирова	15,7	15,7					
	2а	балкон					0,4		
	3	жилая изолирова	21,9	21,9					
	4	кухня	8,4		8,4				
	5	уборная	1,5		1,5				
	6	ванная	4,0		4,0				
	7	коридор	3,3		3,3				
	8	коридор	6,2		6,2				
	9	коридор	1,9		1,9				
	10	кладовая	0,3		0,3				
	11	кладовая	0,3		0,3				
Итого по квартире			75,7	49,8	25,9		0,4		
Общая площадь (с летними)			76,1						

Квартира N 34

Последнее обследование 3.03.1957

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	П л о щ а д и						Вы- со- та
			без летних	в т.ч. (жилая)		л е т н и х			
				основ.	вспом.	лодж.	балк.	проч.	
3	1	жилая изолирова	20,4	20,4					300
	2	жилая изолирова	13,4	13,4					
	2а	балкон					0,4		
	3	кухня	7,3		7,3				
	4	уборная	1,5		1,5				
	5	ванная	4,0		4,0				
	6	коридор	2,1		2,1				
	7	кладовая	0,3		0,3				
	8	коридор	5,2		5,2				
Итого по квартире			54,2	33,8	20,4		0,4		
Общая площадь (с летними)			54,6						

ГБУ МосгорБТИ
Архивное управление
Архивная копия

По заказу
№ 000000043155
АРХИВНАЯ КОПИЯ

Архивное управление
специалист II категории
отдела коммерческого
использования архива
Е.В. Анпилова